

## COMMUNIQUE DE PRESSE

01 Avril 2022

Aujourd'hui à 02h49, une vedette appartenant à la compagnie Svitzer opérant au port Tanger Med est entrée en collision avec le ferry Kattegat de la compagnie maritime FRS IBERIA, à 1 kilomètre du port Tanger Med.

Suite à l'impact, la vedette a chaviré puis a coulé. Deux membres de l'équipage sont portés disparus.

Immédiatement après l'incident, l'ensemble des moyens de sauvetage du port et de la marine royale ont été déployés sur les lieux de l'incident, assistés par un hélicoptère.

Les recherches en présence des autorités concernées sont en cours pour repérer les deux membres de l'équipage.

**Capitainerie du Port Tanger Med**

**CONTACT PRESSE :**

Meriem FARES  
m.fares@tangermed.ma  
[www.tangermed.ma](http://www.tangermed.ma)



<https://www.linkedin.com/company/tanger-med>



<https://www.facebook.com/TangerMed.official/>



[https://twitter.com/TM\\_Officiel](https://twitter.com/TM_Officiel)